

Vorstellung

Beitrag von „Wiebels“ vom 14. Mai 2017 um 16:01

Hallo

Ich bin Stephan

Besitze einen V10TDI Bj 2005 Km 205000Km,15000 Km /jahr Überwiegend für längere Touren benutzt.

Bisher sehr zufrieden

Reparaturen haben sich in Grenzen gehalten

Bisher. 1x Kardanwelle , Add blue -Katalysator gereinigt

zuletzt Problem mit der Luftfederung -ansatzventil am Kompressor war defekt.(Ein schrauber hat ein Ersatzteil aus einer Kaffemaschine gebastelt)damit war der Dicke zumindest fahrfähig- allerdings noch das Gefühl als ob er schwimmt,Federung sehr weich.

Aktuell noch immer fehlerhafte Displayanzeige (3-4 Balken werden angezeigt,Fahrwerkfehler,Werkstatt)

haben das steuergerät auslesen lassen-mechanischer Fehler behoben, aber Softwarefehler lässt sich nicht beheben

Sollte das Steuergerät neu gebootet werden? oder