

Zündung aus diverse Fehlermeldungen

Beitrag von „Djkara“ vom 16. Mai 2017 um 20:47

Habe den Fehler eben behoben, durch einfach nur puren Zufall, da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen.

Die neuen Luftmassenmesser sind es gewesen 🤖

Die neuen dran nur gepiepe, alte dran alles ruhig 🙄

Ich habe wirklich 0-Ahnung warum wieso weshalb, bin nur froh dass es vorbei ist 😄

Falls mal jemand von euch selbiges erlebt.