

Rumpeln/Ruckeln bei stärkerem Beschleunigen V10TDI

Beitrag von „Parafox“ vom 16. Mai 2017 um 21:14

Wenn es beim Beschleunigen passiert, klingt das schon ein wenig nach ausgeschlagenen **Querlenkerbuchsen**. Hast du die mal geprüft? Ist bei meinem auch langsam vorne links am ausschlagen und der Werkstattmeister meinte, wenn die richtig kaputt gehen, merkst du das beim Beschleunigen schon von alleine...