

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Hannes H.“ vom 18. Mai 2017 um 15:54

[Zitat von IrOnTiGeR](#)

Also ich hab mir nun das "3C8 035 730 E" in der bucht besorgt, eingebaut und es wird nicht mal erkannt auch nicht per VCDS. (STG 77 nicht vorhanden)  
hab noch mal gegooglt. das originale "7L6 035 729 H" ist ja auch BT fähig.

Du hast ja hier keine originale Premium-FSE, sondern nur die normale FSE, der Umrüstsatz funktioniert ja nur für die Premium-FSE (zumindest sollte das lt. deinem verbauten Steuergerät so sein).

MfG

Hannes