

Abgas-Affäre

Beitrag von „Goka“ vom 5. Juni 2017 um 22:33

Hallo Zusammen,

ich bin da kein Profi. In der Zeitung stand Lenkwinkel unter 15 Grad, das trifft zu bei AB fahrt zumeist zu.

Wenn meiner in den anderen Modus wechselt unterscheidet er auch nicht mehr zwischen D und S, das ignoriert er und schaltet einfach auf extrem untertourig.

Gruss Volker