

RNS2 DVD Can-Bus Problem

Beitrag von „mark1“ vom 15. Juni 2017 um 12:19

VW hat den Can-Bus-Standard von 1.6 auf 2.0 gewechselt in diesem Zeitraum. Deswegen versteht sich das RNS2 nicht mit dem Fahrzeug... Vielleicht findest Du einen Adapter, der das umsetzt, normalerweise will man das aber in die andere Richtung (altes Auto 1.6=>neues Radio 2.0, s.hier ein Beispiel für die "falsche" Richtung

<https://www.kufatec.de/shop/de/can-bu...kl.-tv-free-iso>).

Es gibt hier auch schon Threads darüber...

Gruss

Mark