

RNS2 DVD Can-Bus Problem

Beitrag von „mark1“ vom 15. Juni 2017 um 13:05

Dein Auto kann schon 2.0 und das RNS2 wird es nie können (weil niemand mehr entwickelt an einem Gerät, was "überholt" ist).

Entweder

- lässt Du alles, wie es ist
- findest einen Adapter
- kaufst ein 2.0 kompatibles Gerät

Gruss

Mark

P.S.: Weiterhin kann es Dir noch passieren, dass das 1.6 Gerät die Busruhe des T stört- wenn Du zukünftig Ruhestrom-/Batterieprobleme hast, weisst Du wo man mit dem Suchen anfangen muss...