

# Reifenfülldruckkontrolle: Systemfehler

**Beitrag von „Hunsruecker“ vom 23. Juni 2017 um 14:30**

Hallo zusammen,  
muss diese Thema mal hervorholen. Bei meinen Dicken steht jetzt neue Reifen an. Die Drucksensoren zeigen schon seit über einem Jahr einen Fehler an. Ich gehe davon aus dass die Batterien leer sind. Mein Reifenhändler hat diese versucht auszulesen aber ohne Erfolg.

Jetzt zu meiner Frage wie mache ich es wenn neue Sensoren verbaut werden?

Ach so der Dicke ist von 2006.

Gruß aus dem Hunsrück