


# Startprobleme V6 Bj 2007

Beitrag von „Steinbock“ vom 27. Juni 2017 um 19:41

Hallo Gemeinde,

Danke zunächst für die Infos. Mein VW-Meister hatte mir heute nochmals am Telefon erzählt, dass der Grund korridierte Kabelbäume sind, weil alles "unter Wasser stand". Er hätte jetzt bis zu dem Amaturenbrett alle Verbindungen/Kabelbäume erneuert, aber ohne Erfolg. Der Anlasser läuft schnell, aber im letzten Drittel springt der Funke zum Start nicht über. Das auch nur, wenn der Motor warm war - kurz gelaufen ist -. Neueste Version des VW-Meisters (angeblich selbst Touareg-Fahrer): Den Wagen nicht schräg stellen......, und verkaufen! Die fällige Inspektion will er auch nicht mehr machen...lohne sich nicht (Kilometerstand: 265000!!).

Ich denke auch, dass der Anlasser das Problem ist, aber bei Wasser in der Kabelage?

Gruß

Steinbock