

Klimaanlage

Beitrag von „vocaris“ vom 30. Juni 2017 um 12:25

Hei. Ich habe eine V6 TDI T1. Meine Klimaflüssigkeit ist nach einer Befüllung immer nach ca. 2 Monaten leer. Ich muss den Klimakondensator austauschen.

Bei meiner C Klasse hatte ich das auch schon mal. Da habe ich das alles selber gemacht. Als Basis diene eine Anleitung per PDF.

Jetzt suche ich das Gleiche für den Touareg. Hat da jemand Infos oder eine Anleitung wie Demontiert & Montiert wird?

Vorab Danke für die Hilfe.