

Automatik bei langsamer Fahrt und Steigung

Beitrag von „mark1“ vom 1. Juli 2017 um 13:23

- a) der T1 hat keinen Berganfahrassistenten, sondern eine mechanische Rückrollsperr
- b) wenn Du an der Steigung stehst, zieht der Hangabtrieb bei unserem Gewicht ganz ordentlich nach hinten- Du fährst also nicht mit "0" Kraft an wie normal- sondern der Motor muss erst mal höher drehen, bis er wirklich genug Kraft zum Losfahren hat. Mir geht das immer so, wenn ich mit dem Wohnwagen an einer Steigung anfahren muss...

Gruss

Mark