

Zündschlüssel läßt sich oft nach dem Ausschalten der Zündung nicht abziehen

Beitrag von „funact“ vom 11. Juli 2017 um 14:46

Auch wir haben das Problem mit unserem VW Touareg II V6 TDi Baujahr 2014. Nach dem wir den Automatikhebel auf "P" stellen kommt die Fehlermeldung Wahlhebel nicht auf "P" und wir können den Schlüssel nicht abziehen und auch das Fahrzeug nicht abschliessen. 😞

Nachdem ich heute bei unserem freundlichen VW Händler waren und mir soeben die super Nachricht mitteilt das der Schalthebel komplett mit dem Kabelstrang defekt ist und der ganze Spass 1300 € kostet incl Einbau und es k e i n e Kulanz gibt bin ich vom Hocker gefallen.

Kann das sein das man für einen 3 Jahre alten Dicken kein Kulanz bekommt???

Gruß Günter 