

# Lüftung hintere Seiten

**Beitrag von „Thanandon“ vom 13. Februar 2005 um 17:10**

Mir ist aufgefallen, dass egal in welcher Stellung sich die Climatronic befindet (kalt, warm, oben, unten, Seite usw usw usw) an den Seitenlüftern immer nur kalte Luft heraus kommt.

