

# **RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?**

**Beitrag von „Silver-Dollar“ vom 21. Juli 2017 um 20:57**

Kurzer Zwischenbericht:

RNS 510 ist abgeklemmt. Fehler sind gelöscht und bis jetzt hält die Batterie.

VW-Werkstatt will nichts am RNS machen...

Bin auf der Suche nach der Software 1200 oder einer fehlerfreien 5238 incl RFK-Patch.

Kann mir da jemand helfen?