

RNS 510 nach Update - Probleme... Ruhestrom?

Beitrag von „Silver-Dollar“ vom 23. Juli 2017 um 13:42

Danke für die Hilfe, die ich per PN bekommen habe.

Aber nachdem ich mich dann ans Werk machen wollte und alles vorbereitet hatte und mit dem Aufspielen loslegen wollte:

Das RNS, das ja abgeklemmt war, wieder angeschlossen, blieb einfach schwarz. Keine Reaktion. Nochmal alles geprüft, nichts. Habe dann den Versuch unternommen einen Softreset zu machen, nichts. Hardreset Tastencombo, nichts.... Kam also gar nicht dazu, etwas aufzuspielen....

Nach einiger Zeit ging zumindest der Lüfter des RNS an, Strom kommt auch an. VCDS findet zwar einen Radio, stürzt aber ab, sobald man es auslesen will.

Bin absolut ratlos. Ich mein das Ding hat funktioniert und lies sich ganz normal betreiben. Nach einer Woche abgeklemmt sein, dann keine Reaktion mehr.

Hardware-Defekt? Hat jemand Erfahrung, wo es eine zuverlässige und gute Reparaturwerkstätte (also NICHT die 99,- Euro-Pauschalpreise auf ebay) gibt, wo ich es ggf. einschicken könnte?