

Klima weigert sich zu kühlen

Beitrag von „Aazille“ vom 24. Juli 2017 um 23:11

Hallo liebe Forums-Mitglieder,

Die Klimaautomatik meines T1 Bj. 2006 weigert sich zu kühlen. Es wurde erst vor kurzem der Service durchgeführt aber sie pustet nur die Luft in der Temperatur von außen. Allerdings wird's nach einer Stunde! fahren kühler aber immer noch nicht kalt. Dank der Ledersitze kein angenehmes Erlebnis...

VW meint es sei der Kompressor, ist sich aber nicht sicher. Kann dass sein? Die Klima pustet ja und kühlt nur nicht.

Vielleicht weiß jemand Rat:)

LG Aazille