

## 4.2 TDI RASSELN im Schub

**Beitrag von „Thotti“ vom 31. Juli 2017 um 09:04**

Hole den Fred nochmal nach vorne.....

Nachdem ich kürzlich dem Dicken ein paar Mal auf der Bahn die Sporen bis zum Anschlag gegeben habe, ist das bisher nur leicht auftretende "Rasseln" und "Grummeln" im Schubbetrieb deutlich lauter geworden.

So langsam werde ich unsicher, was es sein könnte.

Getriebe schließe ich aus, hatte erst die Getriebespülung und beim letzten Motorölwechsel hat die Werkstatt nach dem Ölstand geschaut, da war alles in Ordnung.

Jetzt bleibt ja nicht mehr "so viel" übrig, was das Geräusch noch sein könnte:

- VTG
- Differential
- Kardanwelle

Motor kann ausgeschlossen werden, der summt wie eine Biene.

Jemand 'ne Idee?