

Luftfeferung, Au f Hebebühne ohne Lock

Beitrag von „max_tirol“ vom 2. August 2017 um 21:23

Alles gut bei mit mit dem Fahrwerk. Es gab keine Probleme. Reparatur beendet. Begonnen hat es mit Handremse ohne Funktion. Geendet hat es mit komplett neuen Bremsen hinten. Scheiben, Zange, Bremsbacken der Feststellbremse. War das alles vergammelt und verrostet. Aber die italienische Werkstätte hat super Arbeit geleistet.