

Suche Rat Bordnetz

Beitrag von „lowrider26“ vom 3. August 2017 um 21:51

Hab die Bosch FSA 500 Bluetooth ,hab sie reingelegt ins Auto und den Ruhestrom im abgeschlossenen Zustand gemessen...nach 1std immernoch 3A 😞

wie gesagt schon so ziemlich alles probiert

Kabel zum Generator und Anlasser auch schon entfernt

nur wenn ich die beiden roten 16qmm unterm Sitz abnehme ist wirklich Ruhe , deswegen bräuchte ich die Belegung von den beiden Kabeln (jeweils 150A Sicherungen sind davor)

aus dem Motorraum zwischen den Zyl.Köpfen kommt ein seltsames "Brummen" die ganze Zeit