

Toureg V6 TDI 245 PS unrunder Motorlauf beim starten

Beitrag von „max_tirol“ vom 10. August 2017 um 21:08

Bin zwar kein Mechaniker, aber bei Diesel würde ich da auf fehlerhafte Glühkerze tippen. Aber ich weiß nicht, ob der Tuareg vorglüht.