

# Türsensor vorne rechts

**Beitrag von „mark1“ vom 11. August 2017 um 21:47**

Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

1) neuen Türgriff mit Sensor kaufen

2) Sensor totlegen- siehe mein Beitrag hier im Forum... danach muss man einmal am Griff ziehen, statt die Hand aufzulegen, das ist der ganze Unterschied. Wenn du gar nichts unternimmst, brauchst du bald neue Batterien, weil der Sensor das Steuergerät "wach"hält und ständig ein hoher Ruhestrom fließt

Auf jeden Fall mal mit VCDS prüfen, ob nicht noch mehr Sensoren defekt sind,- bei mir waren es zwei gleichzeitig..

Gruss

Mark