

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „OH-Hamburg“ vom 13. August 2017 um 16:58

Hallo liebe Freunde,

mein RNS 510 startet seit gestern nicht mehr. Es kommt nur das Logo von VW, danach geht es wieder aus und dann wieder an etc.

Mein 7L6083 ist von 2009. Bisher hat alles gut funktioniert. Ich habe auch keine Möglichkeit im Netz gefunden, wie ich meine FW-Version rausbekomme, wenn das Gerät noch nicht mal startet.

Lieber [Humvee](#) wie komme ich zu dem RFK Fix? Ich wäre Euch 1001 Dankbar