

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „mad4531“ vom 18. August 2017 um 08:51

Guten morgen und Hallo,

nachdem bei mir die letzte Zeit auch die Meldung "Abgas Werkstatt" erscheint hab ich mir mal hier die ganzen Tipps durchgelesen

und mir gestern auch gleich mal pauschal den Reparatursatz bestellt.

Beim testen ist mir jetzt aufgefallen dass die beiden Motoren an den Ansaugbrücken unterschiedlich arbeiten.

Wenn die Zündung eingeschaltet wird fährt die Fahrerseite zweimal langsam hoch und runter.

Die Beifahrerseite nur einmal schnell hoch/runter.

Ist das richtig so? Oder sollten die beide das gleiche machen?

Mir ist aufgefallen dass der Fehler immer im Zusammenhang mit Anhängerbetrieb kommt oder geht.

Zwar nicht immer sofort aber immer wenn der Hänger dran kommt bzw. abgekoppelt wird.

Kann es da einen Zusammenhang geben? evtl. Fehler Steuergerät?

Ist aber nur mein subjektiver Eindruck, kann mich auch täuschen.

Gruß

Matthias