

Problem Abgasrückführsystem MKL leuchtet

Beitrag von „piston“ vom 19. August 2017 um 06:05

Danke für die Antwort, das mit den Verlernzählern habe ich mir fast so gedacht.

Das mit dem Durchsatz kann ich nur vermuten, ich kenne das nur von BMW.

Wenn dort die Abgasrückführung aktiv ist, wird zum Teil die Drosselklappe kurz geschlossen, dann sinkt die gemessene Luftmasse, wird ja aber durch das zurück geführte Abgas ausgeglichen, und dann stimmt ja der Ladedruck vor den Zylindern. Funktioniert etwas nicht richtig ist ja einer der Werte aus dem Soll und es wird als Abweichung registriert und bei zu vielen Abweichungen als Fehler in der Mkl dargestellt. Ich vermute in unserem Fall ist die Leitung des AGR an der Drosselklappe zugesetzt, das habe ich schon öfters bei den A6 Foren gelesen.