

# Fehlercode P2112 Drosselklappe - MIL leuchtet

**Beitrag von „rebell“ vom 22. August 2017 um 19:49**

Kurze Rückmeldung, Drosselklappe erneuert, Saugrohr mit AGR Anschluss gereinigt, Auto schnurrt wieder 🙌