

Fehlercode P2112 Drosselklappe - MIL leuchtet

Beitrag von „Sittingbull“ vom 23. August 2017 um 08:18

[Zitat von rebell](#)

Kurze Rückmeldung, Drosselklappe erneuert, Saugrohr mit AGR Anschluss gereinigt, Auto schnurrt wieder 🙌

Hallo Frank,

danke für die Rückmeldung 🙌

Grüße von Stephan 🙌