

RNS 510 hängt / bootet ununterbrochen

Beitrag von „CareBear86“ vom 24. August 2017 um 12:27

Hallo Ihr Lieben,

ich fahre ebenfalls einen Touareg 7L V6 TDI und habe das im Betreff beschriebene Problem ebenfalls seit heute morgen 😞

Ich habe die Anleitung von Humvee heruntergeladen, vielen Dank dafür schon mal!

Ich fahre sehr gerne Auto, habe mich allerdings mit dieser Thematik noch nie beschäftigen müssen als Frau 😊

Kann mir jemand sagen, wo ich diese FW5238 her bekomme? Muss ich mir im selben Zuge dann auch neue Navikarten besorgen?

Vielen Dank! Gruß Cathy