

Heckklappe (elektrisch) T1 (12/ 2009)

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 31. August 2017 um 21:22

Hallo,

mein Modelljahr 2002/ 2003 kannte die elektrische Klappe noch nicht , aber da sind öfters mal die hydraulischen Federn / Dämpfer defekt , soweit ich das verstanden habe ist bei der El. Klappe eine Seite angetrieben mit der Pumpe in der Seite , was aber ist auf der 2. Seite ? ist da evtl. auch ein normaler Dämpfer drin ? , der könnte dann ja auch mal irgendwann aufgeben ? oder man kann doch die Endlagen anlernen , evtl. ist die ja mal neu anzulernen nach irgendwelchen Unterspannungseignissen , ähnlich der vorderen Fensterheber ? oder ist Luft im System , woher auch immer ? zu wenig Flüssigkeit ?

- nur mal so nen Gedanke Grüße vom Kruemelmonster 