

Ausbau Restdruckhalteventile an Hinterachse Touareg 1

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 12. September 2017 um 08:38

Guten Morgen !

Ihr alle MÜSST das gesamte System beurteilen und verstehen !

Viele hier geben Tipps die bei ihnen geholfen haben oder auch nicht - und jeder versucht genau diesen in der Hoffnung auf Besserung zu folgen!

Es kann auch mal ein Kompressor (Kolbenring) eine Trockenpatrone, Ventile, Sensoren, falsche oder vergessene Anlernwerte und sonst noch zig Dinge für Eure Probleme verantwortlich sein.

Viele dieser Beiträge und ihre oft sehr kurzfristigen Lösungsansätze sind schon manchmal sehr abenteuerlich zum Lesen.

Schöne Grüße

Manfred