

# Müdigkeitserkennung wird nicht im Assistenten angezeigt

Beitrag von „lucky 93“ vom 12. September 2017 um 19:32

[Zitat von coala](#)

Servus,

die Müdigkeitserkennung ist bei deinem Baujahr Serie. Aber nur zur Sicherheit: Die Müdigkeitserkennung wird nicht am RNS über "Car" > "Assistenten" > ... aktiviert oder deaktiviert, sondern im Kombiinstrument: Taste am Blinkerhebel drücken, mit den Pfeiltasten am Lenkrad navigieren und die entsprechende Checkbox aktivieren.

Grüße  
Robert

Hallo Robert

Vielen Dank für deine Antwort.

Aber das ist mein Problem, ich habe keinen Tastschalter am Blinkerhebel und über die Einstellung am Kombiinstrument geht es auch nicht. Als alles was im Benutzerhandbuch über die ME beschrieben ist, funktioniert nicht bzw. es ist keine Menüführung vorgegeben.

Gruß