

Tausch RNS2 Cd mit RNS 510

Beitrag von „ruko“ vom 18. September 2017 um 09:00

Danke für Eure Tipps. Ein China RNS wie im Hinweis von Rebel wäre natürlich eine Alternative. Das sind auch die Geräte welche ich, wie beschrieben schon installiert habe.

Habe sogar schon welche gegoogelt und z.B. von einem Lieferanten die Info bekommen das aber wie bei den meisten angegeben die Lenkradfernbedienung nicht funktioniert.

Bei einem X5 ist es gelungen mittels entsprechenden Zubehör diese zu aktivieren, jedoch nur Volume +/- Sind gar nicht so schlecht aber natürlich verliert man gewisse Sachen wie die Info Abfragen usw.

@ Mark, werde als erstes mal wirklich mit VCDS alles checken. Habe auch irgendwo mal was von einem CAN Modul, sowas wie ein Konverter von 1.6 auf 2.0 gelesen.

Keine Ahnung ob sowas hilfreich ist.

Ich weis das es nicht so einfach ist ein altes Auto zu haben und die neueste Technik zu verwenden. Mal sehen was dabei herauskommt. Sollte ich eine gute Lösung finden berichte ich davon.