

# **Fehler P0299 / Vorglühsymbol blinkt / Motorstörung bleibt jetzt an / T1-2.5 tdi R5**

**Beitrag von „Artiom94“ vom 19. September 2017 um 21:29**

Hi,

ich hatte das gleiche Problem, bei mir war der AGR Kühler undicht.

ich hoffe ich konnte helfen.