

Tonausgabe des 850er Radios bleibt stumm ausser beim Navi und Sprachfuehrung

Beitrag von „Fatalconnection“ vom 28. September 2017 um 07:03

Kommando zurueck... ich war mir jetzt sehr unsicher und bin nochmal in die Tiefgarage gegangen um was zu ueberpruefen

Ich habe seit Monaten schon ein ODB 2 Stecker an der Buchse angeschlossen. Den hasbe ich abgezogen. Zuendung an und schon kommt Ton aus dem Radio.

Mir ist ein Stein von der seele gefallen auch wenn ich nicht verstehe warum das von jetzt auf gleich kommt.

wie gesagt, der Stecker steckt schon Monate drauf weil ich darueber diverse Dinge auslese zwecks Statistik

Sehr seltsam..

Aber lieber so als anders

LG Patrick