

Problem bei bei Bluetooth-Verbindung Samsung Galaxy A5

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. September 2017 um 11:06

[Zitat von svenska](#)

hallo,
so ich konnte das Problem lösen. Es ist tatsächlich so, dass das 2017er A5 kein R Sap hat/kann.

Eigentlich sollte auch eine Verbindung mit HFP möglich sein, für das reine Telefonieren sollte das auch problemlos klappen. Aber rSAP ist natürlich die bessere Verbindung mit mehr Möglichkeiten (WLAN...)

MfG

Hannes