

leichtes Ruckeln bei ca. 180km/h

Beitrag von „svenska“ vom 2. Oktober 2017 um 08:49

Hallo,

mein T1 FL läuft eigentlich sehr schön. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass er bei Vollgas und hoher Geschwindigkeit also grob 180 km/h nicht mehr ganz sauber durchzieht sondern leicht ruckelt.

Auch bei langsamerer gleichmäßiger Fahrt mit ca. 70 km/h habe ich manchmal den Eindruck dass er ganz leicht ruckelt.

Hat jemand nen Vorschlag woran das liegen könnte?

Injektoren?

Grüße

svenska