

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 9. Oktober 2017 um 19:12**

Hallo,

ich hab heute Nachmittag mal angefangen die Standheizung abzubauen.

In meinen VW Werkstatthandbuch fehlen 2 dicke Alu-Leitungen (siehe Bild, rote Markierung), die dort auch nicht abgebildet sind. Gehören aber in den Kühlmittelkreislauf.

Hab jetzt mal diese noch nicht gelöst, hängen aber auch an der Standheizung dran.

Für was sind die gut ? , ab müssen Sie wahrscheinlich, oder ?

Hab mir den NTC mal bestellt, leider konnte ich jetzt nichts mehr mit der Webasto Software auslesen,

da ich ja schon angefangen habe auszubauen 😞

Gruß