

Verkehrszeichenerkennung zeigt falsche Geschwindigkeiten an

Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. Oktober 2017 um 21:15

[Zitat von hoki](#)

Nach einiger Diskussion mit dem VW "Kundenservice" wurde mir heute endgültig bestätigt:

1) wenn die Kamera kein Schild erkennt, im Navi aber drinsteht, daß an der Stelle ein Schild sein müsste, dann zeigt die VZE diese Navi-Begrenzung an.

Werde das alles mal an den ADAC etc. melden, mal sehen, was die davon halten. Zumindest muss man versuchen, möglichst viele (potentielle) VW-Käufer über diesen Fehler zu informieren.

Welcher Fehler soll das sein? Man muss ja beim Programmieren der Software eine Strategie festlegen, und die wurde von VW eben so festgelegt. Wie sollte denn die Software deiner Meinung nach funktionieren, wenn die Kamera kein Schild erkennt? Soll das System per Zufallsgenerator eine Geschwindigkeit festlegen? 🤖

MfG

Hannes