

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „mark1“ vom 14. Oktober 2017 um 16:15

Es gibt die äusserlich baugleiche SH auch für Fahrzeuge ohne Can-Bus Anbindung. Falls Du eine solche eingebaut hat, wird es nicht funktionieren...

Gruss

Mark