

für 2 Tage multiple Störungen im MFD

Beitrag von „Thomas W.“ vom 14. Oktober 2017 um 19:14

Hallo Fury,

[Zitat von Fury](#)

... u. im Sicherungskasten Fahrerseite/Motorraum "Ordnung" reingebracht. In dem Bereich war die Abdichtung zur Karosserie undicht und eine Kabeldurchführung spröde

....

Ist diese Stelle gut erreichbar? Muss man was ausbauen um daran- und es dicht zu bekommen? Hast du davon ein Bild?

Ich habe [in diesem Thread](#) übrigens eine Latte Bilder hineingestellt.

Gruß

Thomas