

Rauhes Laufgeräusch aus Motorraum R5

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Oktober 2017 um 08:29

[Zitat von ro.kretzschmar](#)

Lichtmaschine ist getauscht und das Geräusch verschwunden. Das Lager am Regler war defekt.

Hallo ro.Kretzschmar,

Danke für die Rückmeldung 😊👍

Grüße von Stephan 😊