

Bluetooth Audio

Beitrag von „hoerman2003“ vom 24. Oktober 2017 um 21:27

[Zitat von Hannes H.](#)

VW hat von der FSE nur ein Kabel verlegt, somit kommt nur ein Mono-Signal an. Du müsstest ein zusätzliches 2. Kabel vom Telefonsteuergerät zum Radio legen.

MfG

Hannes

Ok. Und wo muss ich das genau anschließen. Was hat das mit dem Problem das eich z. B. Am Radio keinen Song weiter Maschen kann zu tun???