

Rohr Abgasrückführung reist andauernd

Beitrag von „chrissi123“ vom 2. November 2017 um 16:01

Guck dir mal den Thread an: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...-Abgaskr%FCmmer>

2014 hatte ich genau dasselbe Problem, im Endeffekt haben Resonanzen durch eine(!) fehlende Schraube dazu geführt... Bei mir ist jetzt seit 3 Jahren Ruhe, also bin ich ziemlich sicher, dass das genau der Fehler bei dir sein könnte! Der Abgasrückführungsstrang scheint sehr anfällig für diese Schwingungen zu sein, wenn etwas an der Befestigung nicht stimmt!

Grüße!