

# Rohr Abgasrückführung reist andauernd

Beitrag von „TouaregSteve“ vom 3. November 2017 um 00:30

[s-l16001.jpg](#)

Hab jetzt mal alle Schrauben nachgezogen und soweit war alles fest..., den AGR-Kühler kann man eigentlich auch so gut wie nicht bewegen. AAAAbbberrr, habe da jetzt was gefunden, hab mal ein Bild mit eingefügt..., die beiden Schrauben die ich rot markiert habe fehlen bei mir?? Kann es sein das dies die Ursache ist??