

Temperatur schwankt

Beitrag von „Michael M.“ vom 3. November 2017 um 21:09

Bis jetzt liegt die Reparatur bei 640,-€. Kann aber deutlich teurer werden, wenn die Verteilerbrücke zwischen den Bänken sich nicht demontieren läßt.