

Temperatur schwankt

Beitrag von „Hulabalu“ vom 4. November 2017 um 14:36

[Zitat von Michael M.](#)

Bis jetzt liegt die Reparatur bei 640,-€. Kann aber deutlich teurer werden, wenn die Verteilerbrücke zwischen den Bänken sich nicht demontieren läßt.

Hi, ich drück Dir die Daumen, dass es dabei bleibt!
Gruß aus dem sonnig-warmen Süd-Westen der Republik.
Peter