

Temperatur schwankt

Beitrag von „curio“ vom 6. November 2017 um 13:49

Hmmm,

..Du schreibst, Du hast einen neuen Motor bekommen. Da solltest Du prüfen inwieweit da die Thermostate schon drin waren oder mit ein- und ausgebaut wurden.
Das könnte durchaus unter die Gewährleistung fallen.

Viel Erfolg

Achim