

Navi Update,Enttäuschung bei meiner Werkstatt

Beitrag von „Zed“ vom 10. November 2017 um 09:29

So, die haben es nach 2 Tagen Werkstattaufenthalt tatsächlich doch hinbekommen.

Aber: entweder da wollte mir einer einen reinwürgen oder die Technik führt ein Eigenleben. Ich habe ein Fz. mit 4-Zonen-Klima u. per VCDS freigeschalteter Standheizung.

Bevor der Dicke in die Werkstatt kam, funktionierte die Standheizung am selben Morgen noch, als ich das Auto gestern Abend wieder bekam, „fehlte“ der Button für die Standheizung im Klimamenü des RNS. Den habe ich dann im Green-Menu wieder aktiviert. Merkwürdig fand ich es schon.

CU