

Kaltstart Probleme

Beitrag von „NNBHamburg“ vom 11. November 2017 um 21:42

Hallo Fritzbombe,
eine erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart ist normal.
Ob es bei mir nun 1000 U/min und 30 Sekunden sind, weiß ich momentan nicht genau.
Ich würde mir an Deiner Stelle keine Sorgen machen.

Grüße aus dem Norden

Ralph