

Servolenkung

Beitrag von „mark1“ vom 18. November 2017 um 23:32

Ich hatte das gleiche Geräusch (wegen zu wenig Hydraulikflüssigkeit)- nach dem Auffüllen war es weg.

Ich würde abwarten und den Flüssigkeitsstand beobachten..

Gruss

Mark