

Standheizung geht gleich wieder aus

Beitrag von „simon_75“ vom 23. November 2017 um 17:41

Ich krame hier mal den alten Thread raus - weil meine Info hier gut rein passt.

Mein V6 Tdi BJ 2006 hatte auch das Symptom: Standheizung per FB an - läuft für 1-2 min und geht dann aus. In den 2 Min war die Dosierpumpe zu hören und warme Luft kam aus dem Auspuff der Standheizung.

Ursache: Zusatzwasserpumpe war defekt - habe das Originalteil mit der Nummer 7L0965561H ausgebaut und vom Freundlichen für schlappe 240€ eine neu 7L0965561_B_ zum selber einbauen bekommen - passt einwandfrei und jetzt geht die Standheizung wie früher.

Die Teilenummern wollte ich gerne hier posten, weil ich im Zubehör (wesentlich billiger) Pumpen gefunden habe, die angeblich passen sollten, aber einen falschen Anschluss haben.